

جامعة القاهرة  
كلية الآثار  
قسم ترميم الآثار

قاعة

دراسة مقارنة لعلاج وصيانة

# مقابر نبلاء أيليفنتين الصخرية (قبة الهوا) بأسوان

تطبيقاً على إحدى المقابر المختارة

## إعداد

عاطف عبداللطيف عبدالسميع برانيه  
المدرس المساعد بقسم ترميم الآثار  
كلية الآثار - جامعة القاهرة

لتنيل درجة الدكتوراه في ترميم وصيانة الآثار

## إشراف

أ. د. / عادل عبدالعزيز سحيم  
أستاذ الجيولوجيا التركيبية  
بقسم الجيولوجيا  
كلية العلوم - جامعة القاهرة

أ. د. / فاطمة ه. محمد حلمي  
أستاذ دراسة مواد الآثار وصيانتها  
رئيس قسم الترميم السابق  
قسم الترميم - كلية الآثار - جامعة القاهرة

م ٢٠٠١

**Cairo University**  
*Faculty of Archaeology*  
*Conservation Dept.*

A Comparative Study of Treatment and  
Conservation of Rock-cut Tombs of  
Nobles of Elephantine " Qubbet  
El-Hawa " in Aswan , Applied on one  
of The Selected Tombs



Ph.D. Thesis - Submitted By :

*Atef Abd El- Latif Abd El- Samie Brania*

Assoc. Lecturer in the Conservation Dept.

Faculty of Archaeology, Cairo University

For the Fulfillment of the Ph. D. in

Conservation and Restoration of Antiquities

**Supervised By :**

*Prof. Dr. Fatma, M. Helmi*

Prof. of Study of Archaeological Materials and  
their Conservation & The Previous Head of  
Conservation Dept. Conservation Dept. Faculty of  
Archaeology, Cairo University

*Prof. Dr. Adel A. Sehim*

Prof of Structure Geology  
Dept. of Geology,  
Faculty , of Science  
Cairo University

2001

## ملخص الرسالة

جاء موضوع البحث « دراسة علاج وصيانة مقابر نبلاء ألفتين الصخرية "قبة الهوا" بأسوان تطبيقاً على إحدى المقابر المختاره » مشتملاً على ستة من الفصول منتهياً بمناقشة لنتائج وتوصيات البحث وقائمة المراجع العربية والأجنبية التي تم إستخدامها فى البحث . هذا وقد إشمتمل البحث على عدد ١٧٢ صوره وعدد ٧٢ شكلاً ، وعدد ٣٦ جدول وعدد ٧ خرائط .

### الفصل الأول :

جاء موضوع الفصل الأول تحت عنوان دراسة مقارنة لمقابر نبلاء ألفتين الصخرية وتطورها . حيث بدأ الفصل بنبذه عن محافظة أسوان « تقع على بعد ٨٧٩ كم جنوب القاهرة » وعاصمتها الحالية مدينة أسوان وتقسيمها وأهميتها ، وتاريخها . كذلك ومن خلال الفصل الأول تم تقديم دراسة عن جزيرة ألفتين وأهميتها التاريخية . كذلك ومن خلال الفصل الأول تم تقديم دراسة عن جزيرة ألفتين وأهميتها التاريخية وعمليات الحفائر بها ، كذلك إشمتمل الفصل الأول على دراسة عن مقابر نبلاء ألفتين الصخرية والمعروفه بمقابر قبة الهوا الصخرية على الضفة الغربية للنيل بمدينة أسوان حيث تم تقديم مقدمة عنها والتي بدأت منذ الدولة القديمة واستمرت حتى الدولة الحديثة ، ثم موقعها وقصة إكتشافها عام ١٨٨٥ : ١٨٨٦ م ، وعمليات الحفائر بها ، كذلك تم تناول التأريخ الزمنى لها Chronology حيث يعود معظمها للأسرتين السادسة والثامنة والدولة الوسطى والقليل منها للدولة الحديثة ، ثم تم تناول الوصف الأثرى والطراز المعمارى لها والتي تقسم لثلاث مستويات محفورة فى الصخر وهى مليئة بالأعمدة والدعامات التى تمثل الظاهرة الكبرى فيها ، وهى فى مجملها بسيطة قليلة الزخارف إلا أن تميزها يأتى من تنوع طرزها وعصورها .

أخيراً أختتم الفصل بحصر وعرض لأهم مقابر الجبانة بشىء من التفصيل ومن هذه المقابر ميخو وسابنى وحقا إيب وسارنبوت الثانى والأول وأكو وخوى وخونس ... الخ بالإضافة لمقابر الليدى سيسيل مثل مقبرة كاكم الشهيرة وكثير من المقابر البسيطة جنوب جبل قبة الهوا .

هذا ومازال هناك الكثير من المقابر التى تحتاج لإجراء عمليات حفائر للكشف عنها .

### الفصل الثانى :

جاء موضوع الفصل الثانى تحت عنوان دراسة جيولوجية منطقة أسون « البر الغربى » حيث بدأ الفصل بنبذة عن الموقع حيث تشغل أسوان جزء من إقليم النوبة . تم بعد ذلك دراسة للتركيب الطباقى Stratigraphy للتكوين الصخرى المنحوت فيه المقابر والذى تم فيه تقسيم تكوينات الحجر الرملى النوبى إلى ثلاث وحدات .

الوحدة السفلى The Lower Unit والمعروفة بمكون أبو عجاج  
الوحدة الوسطى The Middle Unit والمعروفة بمكون التمساح  
الوحدة العليا The Upper Unit والمعروفة بمكون أم براميل  
والتي تم دراستها بإستفاضة .

جاء بعد ذلك دراسة التركيب البنائى Structure ، حيث تم دراسة التراكيب الأولية . , bedding  
Cross. - bedding, graded bedding and ripple Markes

والتراكيب الثانوية المتمثلة فى عدم التوافق والطيات والصدوع والفواصل الصخرية وتأخذ الأخيرة  
الإتجاهات التالية :

E - W , NE - SW , ENE - WEW

وتعد هى المجموعة الرئيسية المصاحبة للصدوع .

إشتمل الفصل الثانى أيضاً على دراسة بشئ من التفصيل عن الزلازل حيث تم تقسيمها بالمنطقة إلى  
مجموعتين .

\* الزلازل العميقة والضحلة المتمركز ومدى علاقتها بتغير منسوب بحيرة السد

### الفصل الثالث :

جاء موضوع الفصل الثالث تحت عنوان دراسة عوامل ومظاهر التلف لمقابر ألفنتين الصخرية بأسوان حيث  
تم تقسيم عوامل التلف إلى عوامل التلف الخارجية والداخلية والكوارث الطبيعية والتلف البيولوجى وكذلك  
التلف البشرى .

أولاً : عوامل التلف الخارجية : The Exogenous Deter Factors

حيث إشتملت على إختلاف درجات الحرارة والرياح والرطوبة بمصادرها المختلفة

\* إختلاف درجات الحرارة Air Temperature Variation : وفيها تم تناول مقدمه عن مناخ أسوان  
الذى يدخل ضمن الأقليم الصحراوى والذى تصل فيه درجات الحرارة ما بين ٣٠ ، ٥٠ م° نهاراً وتصل للقيم الدنيا  
لها ليلاً والتغيرات اليومية والموسمية والسنوية لدرجات الحرارة وتأثيرها المتلف على مقابر أسوان الصخرية .

\* الريح Wind وتم من خلال تناول الرياح عرض تعريف للرياح والتي تزيد خطورتها عندما تزيد  
سرعتها عن ٥٩ كم / ساعة ومصادرها ودورها فى عمليات التلف بمقابر أسوان الصخرية وكذلك مظاهر

التلف الناجمة عنها بمقابر أسوان « مقابرميخو وسابني وسارنبوت الأول وسنموزا وخونس وست كا والمقابر التي تحمل أرقام من ٩٨ : ١٠٧ ، ٢٠٦ ، ٢٠٧ وغيرها » .

\* الرطوبة : Moisture حيث تم تقديم تعريف الرطوبة ودورها كأحد أهم عوامل التلف للأثار الحجرية ومايحمله من أرضيات تحضير مختلفة ومصادرها المختلفة في المطر أحياناً وكذلك الرطوبة النسبية R.H. والتكثيف حيث تعد أسوان قليلة المطر وهو من أمطار التصعيد Convectonal والذي يبدأ في فصل الربيع ( ٠,٧ مم في العام ) ويعد المطر متذبذب من عام لآخر وأحياناً لايسقط لسنوات عديدة وإذا هطل يكون عنيفاً ثم ينقطع فجأة . هذا وتصل الرطوبة النسبية R.H في أسوان لأعلى قيمة لها في شهر ديسمبر ٣٧ ٪ « ٣٢,٧ في فصل الشتاء » والقيمة الدنيا لها في شهرى مايو ويونيو ١٣ ٪ ، هذا وهناك علاقة عكسية مع معدلات البخر والتي تزيد بنحو الثلاثة أضعاف في الصيف عنها في الشتاء .

#### ثانياً : عوامل التلف الداخلية : The endogenous Deter.Factors

وقد اشتملت على عدم التجانس في التركيب المعدنى للصخر وكذلك الفواصل الصخرية .

\* عدم التجانس في التركيب المعدنى للصخر : حيث تم عرض مقدمه عن الحجر الرملى النوبى وتكوينه وخواصه ، كذلك تم إفراد تفصيلية عن معادن الطفلة والتي تعد من المكونات الرئيسية للحجر الرملى النوبى بمنطقة الدراسة ، وذلك للوقوف على طبيعتها ودورها في ميكانيكية التلف حيث تم عرض مقدمة عن معادن الطفلة وتكوينها والنظام المعدنى لها والتي تم تقسيمها طبقاً لعدد وطريقة ترتيب السليكا والألومينا في الوحدات البللورية إلى أربعة مجموعات مختلفة هي ١ : ١ ، ٢ : ٢ ، ١ : ٢ « سليكا : ألومينا » .

هذا وقد تم عرض لمظاهر التلف بهذا العامل في معظم مقابر الجبانة ولعل مقابر سارنبوت الأول ، ست كا وميخو وسابني ، سنموزا وخونس وحقا إيب ومعظم مقابر المستوى الثانى خير شاهد على ذلك .

#### - الفواصل الصخرية Joints

حيث تم تناولها بتقديم تعريف للفواصل الصخرية ونشأتها ، ومظاهر التلف بها حيث تعانى معظم ان لم تكن كل مقابر الجبانة من تلك المشكلة الخطيرة وتكمن خطورتها في أنها أحياناً ، تتواجد متقاربة بدرجة كبيرة تهدد بسقوط كتل صخرية ضخمة من هذه المقابر خاصة بسقوفها عند تعرضها للمطر والهزات الضعيفة . هذا وتعانى مقابر خونس وست كا وميخو وسابني وغيرها الكثير من هذه المشكلة بدرجة تحتاج لوقفه جادة من الجهات الأكاديمية والتنفيذية لتدارك هذه المشكلة الخطيرة قبل تفاقمها .

#### ثالثاً : الكوارث الطبيعية : Natural Disasters

حيث تم عرض للكوارث الطبيعية المتمثلة في الزلازل والسيول كأحد عوامل التلف المؤثرة على المقابر

## موضوع الدراسة .

الزلازل - وثم من خلالها تقديم تعريف للزلازل وتاريخ الزلازل المسجلة بالمنطقة والتي منها زلزال أبوسمبل ٢١ ق.م وزلزال أبوديساب ١٩٥٥ فى أسوان وقنسا وزلزال نوفمبر ١٩٨١ والمعروف بزلزال كلابشه بقوة ٥,٧ ريختر والذي كان مركزه جنوب أسوان بمسافة ٧٠كم والذي كان لها تأثير شديد على المنطقة . وتأثيرها على المقابر الصخرية بالمنطقة والمتمثلة فى كثير من الفواصل الصخرية المختلفة بمنطقة غرب أسوان .

- السيول : حيث تم عرض مشكلة السيول بأسوان والتي منها السيل الذى أصاب مصر فى ٢ نوفمبر ١٩٩٤ ، وكذلك مظاهر التلف الناجمة عنها «الميكانيكية والكيميائية» ، وكذلك الوديان التى تنساب إلى أسوان من الشرق والتي منها وادى العلاقى وأبوعجاج وشعيط وعبادة وتلك التى تنساب من الغرب مثل وادى كلابشه وكركر والتي تبدأ مأخذها من هضبة سن الكداب ٥٠٠ متر فوق مستوى سطح البحر .

## رابعاً: التلف البيولوجى : Biodeterioration

تم تناول التلف البيولوجى والذي يشتمل على :-

- الحشرات المتمثلة فى كل من النحل البرى والنمل الأبيض ومظاهر التلف بهما فى مقابر قبة الهوا ، حيث لا تكاد تخلو مقبرة من مشكلة أعشاش النحل البرى «مقابر خونس وخرخوف وست كا والمقابر ١٠٤ : ١٠٩» كذلك تظهر مشكلة النمل الأبيض فى مقبرتى ست كا وسارنبوت الثانى .

- الحيوانات والمتمثلة فى الطوايط والتي تعيش فى كثير من المقابر ويظهر ذلك جلياً فى مقابر خرخوف وخونس وست كا والمقابر ١٠٦ ، ١٠٩ ، ١٠٥ بالمستوى الثانى .

- الطيور ومظاهر التلف الناجمة عنها فى المقابر .

## خامساً: التلف البشرى : Man made Deteraioration

تم تناول التلف البشرى والمتمثل فى الترميم الخاطىء والإهمال والتخريب المتعمد وكذلك إستخدام المقابر للسكن لاحقاً حيث تعاني معظم مقابر الجبانة من هذا العامل خاصة مقابر ست كا وكاكم وميخو وسابنى وخونس ، ٣٥ وسنموزا .

## الفصل الرابع :

جاء موضوع الفصل الرابع تحت عنوان الدراسات العملية لخصائص ومكونات مقابر نبلاء ألفتين الصخرية ونواتج تلفها والذي إشتمل على الآتى :-

الدراسة بإستخدام كل من حيود الأشعة السينية والأشعة تحت الحمراء . Study By Using

X, R.D. and I.R ، الفحص باستخدام الميكروسكوب المستقطب Polarizing Microscope ، التحليل الكيميائي باستخدام EPM « Electron Probe Microanalysis » ، الفحص باستخدام الميكروسكوب الألكترونى الماسح S.E.M. ، وتعيين الخواص الفيزيائية والميكانيكية Physical and Mechanical Properties .

- أولاً : الدراسة بحيود الأشعة السينية ( X.R.D ) :

حيث تم استخدام حيود الأشعة السينية فى تحليل عدد ٢٣ عينة من عينات الحجر الرملى المنحوت فيه المقابر ونواتج التلف والملاط والمونات وأرضيات التحضير ومعادن الطفلة التى تم فصلها كيميائياً حيث إتضح من خلال ذلك أن الحجر الرملى يتكون من معادن الكوارتز والكاولينيت والمسكوفيت ، كذلك ومن تحليل عينات الملاط من مقابر مختلفة بالجبانة وجد أنه يتكون من معدن الأنهيدريت بصفة أساسية مع معدن الجبس أحياناً وأحياناً أخرى من معدن الجبس بصفة أساسية مع معدن الأنهيدريت ، أما بالنسبة للمونات فقد إتضح أنه تتكون من مونة الجبس ، كذلك إتضح تواجد كل من شيد الطفلة والجبس والجير أحياناً ، كذلك إتضح أن معدن الكاولينيت هو المكون الأساسى لمعادن الطفلة المتواجدة بالحجر الرملى بعد فصلها كيميائياً .

- ثانياً : الدراسة بالأشعة تحت الحمراء ( I. R ) :

تم استخدام الأشعة تحت الحمراء فى دراسة الوسيط اللونى بمقابر سارنبوت الأول والثانى وإتضح أنه من الصمغ العربى بالدراسة المقارنة .

- ثالثاً : الفحص بالميكروسكوب المستقطب Polarizing Microscope :

باستخدام الميكروسكوب المستقطب فى فحص المقاطع الصخرية من الحجر الرملى للمقابر إتضح مايلى : أنه يمكن تصنيف الحجر على أنه حجر رملى حديدى طفلى ميكائى «متوسط التصنيف» Fer- ruginous Argillaceous Micaceous Sandstone ، والذي يتكون من حبيبات من معدن الكوارتز الدقيقة والمتوسطة الخشونة مع تواجد الميكا المتمثلة فى معدن المسكوفيت مع الفلسبارات البوتاسيه «الميكروكلين» أما المادة الرابطة Cement فهي من معادن الكاولينيت والهيمايت .

كذلك إتضح أن الحجر الرملى الممثل لأعمدة الحجره الطقسيه ليس من صخر المقبرة وإنما عبارة عن حجر رملى يتكون من الحبيبات الخشنة والذي يختلف من ناحية النسيج والتركيب المعدنى من سابقة .

- رابعاً : التحليل الكيميائى باستخدام Electron Probe Microanalysis (E.P.M)

تم استخدام EPM فى التحليل الكيميائى « العناصر والأكاسيد » والذي يعد من طرق التحليل الهامة حياً والذي إتضح أن معدن الكوارتز هو المكون الأساسى كما ظهرت المادة الرابطة غنية بمعدن الكاولينيت

والهيماتيت مع وجود حبيبات عشوائية التوزيع من معادن الألمنيت Ilmenite والروتيل Rutile ، كذلك تم التعرف على الفلسبارات البوتاسيه K-Feldspare «الميكروكلين» .

- خامساً : الفحص باستخدام الميكروسكوب الألكترونى الماسح ( S.E.M ) ،

تم إستخدام الميكروسكوب الألكترونى الماسح SEM فى فحص عينات من الحجر الرملى النوبى ، وكذلك عينات الملاط الغير معالج .

- سادساً : تعيين الخواص الفيزيائية والميكانيكية

: Physical and Mechanical Properties

حيث تم تعيين كل من إمتصاص الماء Water absorption والمسامية Porosity ، وكذلك الكثافة الكلية Bulk Density والتي سجلت ١٢,٥ ٪ و ٢٠,١ ٪ ، ٦٤,١ جم/سم<sup>٣</sup> على التوالي . وكذلك تم تعيين مقاومة الضغط Compressive Strength لعينات مكعبة وعينات إسطوانية ثم إستخدم جهاز الـ "PUNDIT" وهو من الطرق الغير متلفة الذى لايتقيد بحجم وشكل العينة المختبره حيث وصلت مقاومة الضغط للعينات الغير معالجة ١٩,٢ MPa .

**الفصل الخامس :**

جاء موضوع الفصل الخامس تحت عنوان دراسات معملية تجريبية لإستنباط أفضل المواد لعلاج وترميم وصيانة مقابر نبلاء ألفتين الصخرية .

حيث بدأ الفصل بمقدمة ثم تضمن ثلاث محاور رئيسية هى المقويات والمونات والمنظفات .:

- أولاً : المقويات Consolidants :

تم تناول المقويات بعرض مقدمة تلاها مجموعة المقويات التى تم إخضاعها للدراسة وهى كالاتى .:

منتج النيتوكوت Nitocote SN 502 ، الفاكر Wacker 290 ، الفاكر Wacker OH ، الفاكر Wack-er OH 100 ، البارالويد Paraloid B72 ، منتج الأوكوسيل ، الأديكون ، والكيم تكت Kemtekt ، الفاكر Wacker SMK 1311 ، الفاكر Wacker B51001 وأخيراً البافكس Befix .

تم بعد ذلك إعداد العينات لتطبيق المقويات والتى إشتملت على مكعبات حجرية ومجموعة من البلاطات لتنفيذ عليها أرضيات التحضير المختلفة وبعد التطبيق تم حساب نسبة الزيادة فى الوزن ونسبة المادة الصلبة نتبية فى العينات .

- تم بعد ذلك دراسة تأثير مواد التقوية على الخواص الفيزيائية للعينات المعالجة « المظهر والإمتصاص



والمسامية وفيها تم إستبعاد كل من الأديكون والبارلويد بـ ٧٢ من الإستمرار فى العينات الحجرية .  
- جاء بعد ذلك دراسة تأثير مواد التقوية على الخواص الميكانيكية للعينات بعد العلاج ، وقد أظهرت مواد الفاكر OH 100 ، Wacker OH ، تفوقاً بالمقارنة بباقى المعالجات .

تم بعد ذلك الفحص بإستخدام S.E.M للعينات الحجرية والملاط بعد التقوية ، وقد إتضح تفوق المواد المرتكزه فى تكوينها على السيلان سيلوكسان . ومستحلباتها Wacker BS ، Wacker 290 ، Nitocote ، Wacker MK 1311 ، 1001 .

- تم بعد ذلك ومن خلال الفصل الخامس دراسة تأثير دورات التجوية -Artificial age- ing على كل من عينات الأحجار والملاط لمدة ٦٠ دورة . ومن خلال الفحص البصرى تم إستبعاد مادتى الأديكون والبافكس من عينات الملاط لإخفاقها بشدة .

- هذا وقد تم إجراء إختبار التجوية بالأحماض Ageing By acids للعينات الحجرية حيث سجلت العينات المعالجة بمواد الفاكر Wacker OH, OH 100 أعلى نسبة للفاقد فى الوزن .

- تم بعد ذلك الفحص بإستخدام S.E.M للعينات بعد التجوية إتضح منه تفوق المواد المرتكزه فى تكوينها على السيلان سيلوكسان فى كل من عينات الحجر والملاط ، كما تم إستبعاد مادة البافكس والأكوسيل وقد ظهرت باقى المعالجات نسبياً مقبوله وإن تأثرت كثيراً بدورات التجوية بالدرجة التى لا يمكن إستخدامها بصورة مطلقة فى عمليات العلاج .

#### - ثانياً: المونادات Mortars :

تم أيضاً من خلال الفصل الخامس دراسة تجريبية على بعض المونادات حيث تم عرض مقدمة عن المونادات وخصائصها المختلفة ثم تم عرض لمجموعة المونادات التى تم إخضاعها للدراسة وهى :-

A - الجير والرمل والأسمنت الأبيض وبودرة الحجر الرملى بنسبة « ١ : ٣ : ١ : ٥ » .

B - الجير والرمل والأسمنت الأبيض وبودرة الحجر الرملى والنامكس بنسبة « ١ : ٣ : ١ : ٥ : ١ : ١٠ % مخففاً بالماء » .

C - الأسمنت الأبيض والرمل والنامكس بنسبة « ١ : ٥ : ٣ : ١ : ١ » بنسبة ١ : ٨ بالوزن مع الأسمنت والرمل .

D - الأسمنت الأبيض والرمل وبودرة الحجر الرملى والأكوربور M بنسبة « ١ : ٣ : ٢٥ : ١ » مخفف بالماء بنسبة ١ : ٢٠٠ جم ماء » .

E - الاسمنت الأبيض والرمل وبودرة الحجر الرملى والأكوكول بنسبة « ١ : ٣ : ٢٥ : ١ » مخفف بالماء بنسبة ١ : ٦ » .

F - الأسمنت الأبيض والرمل وبودرة الحجر الرملي والأوكوكول « ٢:١ : ٢٥ : ١ ، مخفف بالماء بنسبة ١ : ٦ » هذا وبعد إعداد الخامات وعينات المونات لوحظ الاختلاف النسبي في معدل الجفاف للمونات كان أسرعها المونة A ، تم بعد ذلك تعيين الخواص الفيزيائية المتمثلة في إمتصاص الماء والمسامية والكثافة حيث جاءت المونة B مسجلة أعلى درجة للإمتصاص ، كذلك جاءت المونة A مسجلة أعلى درجة للمسامية ، تم أيضاً تعيين الخواص الميكانيكية Flexure St. , Compressive St. حيث جاءت المونات E,C فى مرحلة متقدمة . تم بعد ذلك أيضاً تعيين قوة الربط والإلتصاق للمونات ، ثم تم إجراء التجوية الصناعية إتضح من خلالها تفوق المونات C,E على التوالى .

### - ثالثاً: التنظيف Cleaning :

نظراً لما تعانيه مقابر قبة الهوا من مشكلة السناج الكثيف فقد تم إعداد مجموعة من العينات الحجرية والحجرية المغطاة بطبقة من الملاط الملون المغطى بالسناج حيث تم تجرب مجموعة من محاليل التنظيف وهى :-  
A - النشادر ٥ ، + الأسيتون ٥ ، + التتر ١٠ ، + الصابون المتعادل ٢,٥ + الماء ٥٠ جم «ججم : ججم» .  
B - النشادر ٢ + الصابون المتعادل ٥ + الماء ١٠٠ .  
C - التراى كلوروأثيلين ١ + الأسيتون ١ + الصابون المتعادل ١ + الماء ٢٥ .  
D - التراى كلوروأثيلين . إتضح منها أن المحاليل A, C تعد أفضلهم لإزالة السناج مع ضرورة تطبيق المحلول أولاً فى صورة كمادة . تم كذلك إجراء إختبار ميدانى فى المقبرة رقم ٣٤ B لإزالة أعشاش النحل البرى فوجد أن التنظيف الميكانيكى مع النظيرة الموضوعية باستخدام الكحول الأثلى والماء بنسبة ١ : ٣ تعطى نتائج جيدة جداً فى التنظيف .

### الفصل السادس :

جاء موضوع الفصل السادس تحت عنوان مشروع علاج وترميم وصيانة مقبرة سارنبوت الثانى المختاره . حيث بدأ الفصل بمقدمة عن أهمية العلاج والصيانة والترميم وأسباب إختيار المقبرة ، وكذلك إشمتمل الفصل السادس على التسجيل الأثرى والمعمارى للمقبرة Documentation حيث تحمل المقبرة رقم ٣١ بالموقع فى الجزء الجنوبي من الجبانة والتي تخص سارنبوت الثانى من الأسرة الثانية عشر ، وتتكون المقبرة لنحوتة كلية فى الصخر والتي تمتد حوالى ٣٠ متر تتكون من فناء أمام المقبرة يليه الواجهة بمنصفها المدخل الذى يقود لصالة الإستقبال ذات الستة أعمدة ومنها نصل للممر ذو السقف المقبى ثم الحجر الطقسية والمشكاة ثم بئر الدفن .

إشمتمل كذلك الفصل السادس على التشخيص Diaganosis حيث تم تحديد المشكلات المختلفة المسجلة

بالمقبرة من مشكلات الفواصل الصخرية والرمال التي تغطي المدخل وصالة الأستقبال ، وكذلك الإتساخات والأماكن المفقودة من الصخر وطبقة الملاط الملون وكذلك تلك المنفصلة عن السطح ، أيضاً ومشكلة التلف البيولوجي « النمل الأبيض كذلك عمليات التشوية المتعمد والاستخدام اللاحق للمقبرة وأثر ذلك عليها » .

إشتمل الفصل السادس أيضاً على مراحل العلاج والترميم والصيانة والتي إشمئت على دراسة والتركييب الكيميائي والمعدني لمكونات المقبرة ونواتج تلفها وذلك بإستخدام طرق الفحص والتحليل المختلفة «الفصل الرابع « تلى ذلك التطبيق الميداني ونتائج الدراسة العملية بالنسبة للمونات ومواد التقوية «المونة C » ومواد النيتوكوت Nitocote SN502 والفاكر Wacker Bs1001 .

ثم بعد ذلك إجراء عمليات التنظيف بشقية الميكانيكى والكيميائى . « إستخدم المحلول المكون من الصابون المتعادل والكحول الأثيلى والطولين والماء بنسبة ٥ : ٥ : ١ : ٦ ، والذي أعطى نتائج ممتازة فى إزالة الإتساخات المختلطة شديدة الإلتصاق بالتماثيل الصخرية كذلك إستخدام كل من البنزين Benzen والترأى كلوروأثيلين Trichloroethylene فى إزالة الشموع » .

إشتمل الترميم الدقيق أيضاً على التقوية Consolidation طبقاً لنتائج الدراسات العملية « تم تطبيق المقوى Nitocote فى صورة ثلاث تطبيقات تفاصيل بقااصل زمنى ٢,٥ ساعة فى التقوية ، كذلك إستخدام الفاكر Wacker BS 1001 المخفف بالماء ٦:١ فى حقن الأماكن المنفصلة فى صورة ثلاث تطبيقات أيضاً ، كذلك إشمئت الفصل السادس على الصيانة حيث لا بد من المتابعة الدورية لأى مشكلات بسيطة والعمل على حلها قبل تفاقمها ، جاء بعد ذلك خطه لمشروع الترميم العمارى للمقابر .

أخيراً أختتم البحث بعرض ومناقشة شاملة للنتائج المستخلصة من البحث تلاها مجموعة التوصيات والتي منها مايلى :-

- ضرورة عمل دراسة فوقجرامترية Photogrammetry Study للمنحدر المنحوت فيه المقابر .
- ضرورة عمل مسح جيولوجى هندسى «عمل الخرائط ومسح للتتابع الصخرى .. الخ» .
- ضرورة إجراء عمليات توثيق شاملة للحالة الراهنه للمقابر .
- ضرورة إجراء عمليات ترميم وصيانة شاملة لمعظم المقابر مع فتحها للزيارة وكذلك تكوين وحدة ترميم هناك مع إستكمال أعمال الحفائر .
- يمكن إستخدام البوليمرات المرتكزه على السيلان سيلوكسان ومستحلباتها , Nitocote SN 502 ( Wacker BS 1001 فى عمليات تقوية الحجر الرملى والملاط المكون على أن يكون ذلك فى الفترة من شهر ديسمبر حتى فبراير .

- يجب إستبعاد راتنجات الأكريلك «البارالويوب ٧٢ والأديكون فى تقوية الحجر الرملى النوبى وكذلك

الأكوسيل ، كذلك يستبعد منتج البافكس Befix 1w من تقوية الحجر الرملى النوبى وأرضيات التحضير المختلفة الملونة - كذلك لايفضل إستخدام بوليمرات الفاكر Wacker OH , OH 100 فى تقوية الحجر الرملى النوبى .

- يمكن إستخدام المونة C فى عمليات الاستكمال ويفضل إضافة بودرة الحجر الرملى النوبى لها .
- يمكن إستخدام المحلول المكون من النشادر والأسيتون والتنر والصابون المتعادل والماء بنسبة ٥ : ٥ : ٥ : ٥٠ : ٢,٥ لتنظيف السناج بالمقابر وذلك بأسلوب الكمادات « ١٥ : ١٥ دقيقة » .
- يجب إجراء عمليات تدخين للمقابر ثم تركيب شبك معدنى على كل فتحاتها للتخلص من الطاويز ومشكلاتها .