

٢٠٠٩



الاستاذ ورئيس قسم التاريخ - جامعة القاهرة  
كلية الآداب - جامعة القاهرة



أ.د. / منى فوزى حاد  
أستاذة

مؤسسة توتني حاد  
أ.د.

١٤٢١ هـ - ١٤٢٢ هـ - تخصص تاريخ وصيانة الآثار  
جامعة القاهرة - كلية الآداب - جامعة القاهرة

المجلة المجانية

أ.د. منى فوزى حاد  
أ.د. منى فوزى حاد  
أ.د. منى فوزى حاد



جامعة القاهرة  
كلية الآداب

١٤٢١ هـ

Handwritten notes or signatures on the right margin, including the letters 'R' and 'U'.



Cairo University  
Faculty of Archaeology

Mural Painting Technology on Ptolemaic Temples,  
Study of Deterioration Mechanism and Methods  
of Conservation on one of selected Temples.

THESIS PRESENTED FOR THE FULFILLMENT OF THE  
DEGREE OF PHD  
*IN ARCHAEOLOGY, RESTORATION AND CONSERVATION  
OF ANTIQUITIES DEPARTMENT*

By  
Ezz Arabi Orabi Yousef

*Supervised by*  
Prof. Dr. Mona Foaad Ali  
*Head of Conservation Department  
Faculty of Archaeology, Cairo University.*

2009

## ملخص الرسالة

جاءت الرسالة - تقنية التصوير الجداري على جدران المعابد البطلمية، دراسة لميكانيكية التلث وطرق العلاج، تطبيقاً على أحد المعابد المختارة - في أربع فصول كما يلي:

### الفصل الأول

اشتمل الفصل الأول - نبذة تاريخية وأثرية عن الفترة البطلمية في مصر - على التعريف بالبطالمة خلفاء الإسكندر الأكبر، والتي امتدت فترة حكمهم من عام ٣٢١ ق.م إلى ٣١ ق.م ولقد احتلت الإسكندرية مكان الصدارة بين عواصم العالم القديم في مختلف الحضارات ولقد حرص البطالمة على توطيد دعائم حكمهم بأفضل السبل التي تحقق أهدافهم، ولقد غلب على عمارة معابد البطالمة طرازان الأول وهو طراز يوناني صميم وكان في الإسكندرية والطراز الأخر وهو فرعوني صميم وقد ظهر في باقي المدن خارج الإسكندرية ولقد كثرت المعابد التي شيدت في صعيد مصر في فترة حكم البطالمة في مصر مثل معبد دنديرة ومعبد دير المدينة ومعبد إسنا ومعبد ادفو ومعبد كوم أمبو ومعبد فيله بأسوان، ويرجع اسم دير المدينة إلى العصر القبطي حيث أقام مجموعه من الرهبان في المعبد في القرن الخامس الميلادي وحولوه إلى كنيسة، ولقد كان للعمارة البطلمية سمات معمارية وفنية مميزة لها انعكست بشكل واضح على تلك المعابد التي أخرجتها يد المعماري والفنان في تلك الفترة.

كما تناول هذا الفصل فن التصوير الجداري في المعابد البطلمية في مصر من حيث مكونات السور الجدارية المصورة على المعابد البطلمية والتي كان أغلبها مصور على حامل من الحجر الرملي النوبي المجلوب من محاجر جبل السلسلة والذي يقع ما بين قرية الكاب في الشمال والخط السياسي بين مصر والسودان في الجنوب، وكان الفنان ينفذ صورة الجدارية على حامل الحجر الرملي بعد تكميته بطبقة بيضاء من الجبس أو الجير أو خليط منهما وفي بعض الأحيان كان الفنان يقوم بعملية تذهيب وصلل للحجر الرملي بالدرجة التي تجعله ناعماً وليس جاهزاً لتلقي طبقة الألوان ولم يحتاج الفنان في هذه الحالة إلى طبقة الغسول

الأبيض white wash

واقدم استخدم الفنان مواد تلوينه الطبيعية أو المصنعة غير العضوية والتي امتازت بقوة تغطية مناسبة وحجم حبيبات صغير Grain size ومعامل انكسار كبير refractive index وكثافة density مناسبة (عالية) وقد استخدم الفنان في العصر البطلمي للتلوين باللون الأبيض مادة lead white وبنوات الكالسيوم وكبريتات الكالسيوم والهونيتيت huntite وأبيض الرصاص lead white والناوين باللون الأصفر استخدم مادة المغرة الصفراء yellow ochre والأوريمنت



orpiment والجاروسيت jarosite وللتلوين باللون الأحمر استخدم المغرة الحمراء red ochre وأحمر الرصاص red lead ومادة الفيرميليون vermilion وللتلوين باللون الأزرق استخدم مادة الأزوريت Azurite والأزرق المصري Egyptian blue وللتلوين باللون الأخضر استخدم الملايكت malachite والأخضر المصري Egyptian Green ، وكذلك مادة الكريزوكولا crysocolla وللتلوين باللون الأسود استخدم النساج soot والفحم النباتي charcoal black ، أما عن الوسائط اللونية التي استخدمت في العصر البطلمي فكان الصمغ Gum والغراء الحيواني animal Glue و زلال البيض Glair.

### الفصل الثاني

تضمن الفصل الثاني - دراسة لعوامل ومظاهر تلف الصور الجدارية في العصر البطلمي - دراسة أدوار التلف المختلفة التي هاجمت الصور الجدارية في العصر البطلمي وقد وجد أن هذه العوامل وتلك القوي تعمل في معظم الأحيان بصور متعاونة ويفضل تقسيمها إلي عوامل تلف خارجية وعوامل تلف داخلية.

#### عوامل التلف الخارجية The exogenous Deterioration Factors

وهي العوامل التي تهاجم الأثر من الخارج مثل التغيرات المستمرة في درجة الحرارة The continuous Variation of Air Temperature ويؤثر هذا العامل كثيرا في تلف مكونات الصور الجدارية وخاصة أن معظم هذه المعابد تقع في صعيد مصر الذي يقع في نطاق المنطقة شبه المدارية subtropical والتي تمتاز بالحرارة العالية والجفاف الشديد، وكذلك الرطوبة.

الرطوبة هي مصطلح عام لكل صور الماء التي يتواجد عليها كالأمطار وتأثير المياه الأرضية ويظهر ذلك بخاصة في المدن التي ليس لها صرف صحي مثل معبد إسنا ومعبد إدفو والمعبد البطلمي بمدينة هابو وهناك تأثير للأملاح سواء القابلة للذوبان في الماء أو غير القابلة للذوبان في الماء وهناك أيضا تأثير التلوث الجوي، وبخاصة بالقرب من المناطق الصناعية مثلما هو الحال في القرنة و إدفو و كوم أمبو وهناك عوامل التلف البيولوجي وتمثله الكائنات الحية الدقيقة والنباتات والطيور والحيوانات وكذلك الحشرات، وأيضا الدور البشري المتلف من تخريب متعمد لاستخدام المعابد للسكن والإهمال وتأثير الزلزلين وأخيرا الترميم الخاطئ.

#### أما عوامل التلف الداخلية The Ingenuous Deterioration Factors

تتمثل عوامل التلف الداخلية في اختلاف مكونات الصور الجدارية فيما بينها واختلاف قابلية مكوناتها للتجوية.

### الفصل الثالث

تناول الفصل الثالث الدراسة العملية والجانب التجريبي المعلمي واشتمل علي الفحص الميكروسكوبي لمكونات الصور الجدارية بمعبد دير المدينة باستخدام الميكروسكوب الضوئي بقوة تكبير من ٤٠-٦٠ مرة لعينات حامل التصوير وهو من الحجر الرملي وطبقات الشيد والألوان، كذلك تم الفحص باستخدام الميكروسكوب المستقطب وكان من نتيجة هذا الفحص أن حامل التصوير من الحجر الرملي اللوني الذي يتكون من حبيبات الكوارتز ما بين الصغيرة والصغيرة جدا والتي تتميز بوجود طبقات ترسيب أفقية من المعادن الثقيلة، والمادة اللاصقة بين الحبيبات هي أكاسيد الحديد بالإضافة إلي السليكا. ثم تم تحليل المكونات باستخدام حيود الأشعة السينية لحامل التصوير وأرضيات التصوير التي تتكون من الجبس  $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$  Gypsum والأنيهيدريت Anhydrite والجير Lime، وكذلك لبعض الألوان والتي اتضح أن اللون الأبيض من الجبس Gypsum والكالسيت Calcite- $CaCO_3$ ، ثم تم دراسة لبعض الألوان باستخدام EDX & SEM

والتي أتضح منها أن اللون الأزرق هو من الأزوريت  $2CuCO_3 \cdot Cu(OH)_2$  Azurite وجود الباريت  $BaSO_4$  Barite معه في العينة يشير إلي المحجر الذي جلبت منه العينة وهو لم يمتد، كما وجد الأزرق المصري Egyptian Blue  $CaCuSi_4O_{10}$ ، واتضح أن اللون الأحمر هو من الهيماتيت  $Hematite - Fe_2O_3$  ووجود فوسفات الكالسيوم Calcium phosphate  $Ca_3(PO_4)_2$  وكوريد الصوديوم Sodium Chloride-NaCl معه في العينة يشير إلي المحجر الذي جلبت منه العينة وهو منطقة جنوب شرق أسوان . كذلك تم تحليل عينات مختلفة وتم عزلها وتنميتها وتصنيفها وقد وجد ما يلي :- مزارع تتبع Aspergillus flavus ، ومزارع تتبع Aspergillus Niger ، ومزارع تتبع Penicillium Sp. ، مزارع تتبع Alternaria sp. & Fusarium Sp.

ثم تناول الفصل الجانب التجريبي لعينات مشابهه في تركيبها تركيب الصور الجدارية بالمعبد وتم تطبيق مواد التقوية والعلاج عليها ، ثم تم عمل دورات تجوية لها لاختيار أنسبها ، واتضح أن مادة Tegovakon والتي تتكون من سليكات الإثيل قد اعطت أفضل النتائج للنباتات ، وعوامل التلف الصناعي وبذلك تكون هي أفضل المواد في التقوية ، كما أن مادة Tegosivin HL 100 وهي عبارة عن مستحلب من البولي سيلوكسان مع راتنج السيليكون اعطت أفضل النتائج في عزل أسطح العينات ضد تأثير الرطوبة ولذلك تم استخدامها في عمليات العلاج والتقوية للصور الجدارية بمعبد دير المدينة في الجانب التطبيقي من الرسالة .

### الفصل الرابع

اشتمل الفصل الرابع - التطبيق العملي لعلاج وصيانة معبد دير المدينة - علي دراسة تسجيلية للمعبد من حيث الموقع والتسجيل التاريخي والمعماري الأثري وتسجيل المناظر ، وتم عمل تشخيص لحالة المعبد من خلال الملاحظات الميدانية والتي اتضح منها أن المعبد يعاني من مشاكل مختلفة منها ما هو متعلق بطبيعة المكان المشيد فيه المعبد وتكوينه الجيولوجي ، وهناك مشاكل تعديلات علي المعبد ، وكذلك مشاكل معمارية خاصة بالمعبد . كما وجدت أماكن كثيرة و متفرقة مطموسة بالسناج و أخرى عليها بقع زيتية ودهنية ... الخ .

كذلك تناول الفصل عمليات التنظيف المختلفة الميكانيكي بالفرش والفرش المختلفة للإتساخات الضعيفة الالتصاق بطبقة التلوين ، والكيميائي بالمذيبات العضوية المختلفة والماء المقطر للإتساخات شديدة الالتصاق بطبقة التلوين وقد تم استخدام خليطين من هذه المواد أحدهما يتكون من الكحول الإيثيلي Ethyl Alcohol- C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH والأسيتون-CH<sub>3</sub>COCH<sub>3</sub> Actone والماء المقطر Distilled water والأخر يتكون من الطولوين Toluene والأمونيا- NH<sub>3</sub> Ammonia والتراي كلورو إيثيلين Tri Chloro ethylene وقد أعطت نتائج ممتازة ، وفي الحالات الأكثر صعوبة فقد تم استخدام الكمادات المختلفة حيث تم دهان الجزء الذي تلمسه العوالق الطينية والدهنية والسناج بمادة ثنائي الميثيل فورماميد بتركيز ٢ % Di methyl Formamide ثم طبقت عليه الكمادة التي تتكون من بيكربونات الأمونيوم ٢ %

Ammonium Bicarbonate-NH<sub>4</sub>HCO<sub>3</sub> مع إيثيلين ثنائي أمينو ثلاثي حمض الأستيك (EDTA) Ethylene Di Amino Tetra Acetic Acid والذي تم خلطه مع الطفلة الطينية والرمل بنسبة ١:٢ وتركها لمدة ٢٤ ساعة ثم تم نزعها وتنظيف الباقي منها فأعطت نتائج ممتازة حيث استعاض هنا عن مادة الكربوكسي مثيل سليولوز Carboxy Methyl Cellulose بالطفلة الطينية والرمل ، ومن الكمادات الآمنة التي تم استخدامها بأمان مع البقع وإزالة السناج Soot وكذلك مخلفات الوطاويط والملوثات شديدة الالتصاق بأسطح الصور الجدارية كمادة

سوميير Sommieres poultrice

وتتكون هذه الكمادة من تربة سومير بنسبة ٧٥% وكربوكسي مثيل سليولوز Carboxy Methyl Cellulose بنسبة ٢٥% ويتم إذابتهما في ماء مقطر . أما في إزالة الأملاح غير القابلة للذوبان في الماء والمتكلسة وشديدة الالتصاق بسطح النقوش الجدارية فتم تنظيفها باستخدام كمادة مورا Mora poultrice (AB<sub>57</sub>)

التي تتكون من بيكربونات الأمونيوم ٣٠جم وبيكربونات الصوديوم .

ثم تم عمل مكافحة بيولوجية للإصابات الحشرية و الميكروبيولوجية بالمعبد ، فقد تم تعقيم أسكن الإصابات الحشرية باستخدام السيدال ٥٠ Cidial 50L وهو نوع من أنواع المركبات العضوية الفوسفورية والتي تمتاز بأنها قوية المفعول وسهلة التطبيق ويسري مفعولها لفترات طويلة وهو معروف تحت الاسم الكيميائي Ethoxy carbony Dimethyl phosphor Rothioate وقد تم تطبيقه بالحقن في أماكن العشوش ثم بالضباب الحراري في الموقع ثم بعد ذلك تم إزالة العشوش الموجودة في المعبد ميكانيكياً .

أما عن مكافحة الميكروبيولوجية فقد تمت باستخدام مبيد الثيمول Thimol المذاب في الإيثانول الإيثيلي Ethyl Alcohol بتركيز من ٣ - ٥% .

١- ثم تم تقوية الصور الجدارية بالمعبد بمادة Tegovakon وعزل للألوان التي تم

تنظيفها بالمعبد بمادة Tegosivin HL 100 ، كما تم دراسة مدارس الاستكمال وأساليبها المختلفة في استكمال ما فقد من الصور الجدارية ، وتم استكمال العمود

الشمالي بالصالة الأولى بالمعبد رمل ناعم + جير ناعم + بودرة الحجر بنسبة ٣ : ١

: ٢٥ ، مع مادة Dispersion K6 Glanz .